


トイレのつまり(ストレーナー)は、トイレのつまりの原因の一つです。

トイレのつまり(ストレーナー)


トイレ編

ストレーナーとは水栓の中にある網目状の部品で水道や井戸水からのゴミや砂を取り除く役目をしています。



普通便座やウォレット(暖房便座)はクランク用止水栓が取り付けられています。**ストレーナー**はその中にあります。

ウォレットを取り付けたトイレにはクランク用・ウォレット用 各々に止水栓がありますので**ストレーナー**も2ヶあります。(数は少ないですが例外もあります)



- (例) 普通便座がついている場合
- ① フライバーで止水栓を右に回して水を止める
 - ② ストレーナーは給水管とクランクの接続部にあります。ナットを取外します。
 - ③ ストレーナーを押し下げて取外します。

特に井戸水をお使いの方は、砂が詰りやすいので注意してください。

ストレーナーには必ず止水栓と止水ナットが必ず付いています。

トイレのクランクやウォレットにはストレーナーが備えられています。このストレーナーに砂が溜まるとクランクに水が溜まる時間が長くなり洗淨力が弱くなったりします。洗淨水の出が悪くなったため、感じたらストレーナーのつまりがもしもせんね。

OK新聞

第10号

大慶ビル
TEL:(865)3070
FAX:864-7540
留守番電話+TEL:864-7564

福岡市給・排水指定工事店
創業18年
建設業許可業種
管工事業
水道施設工事業
建築工事業
土木工事業
水回りのプロ

西油山


大和時代の五七二年、インドから帰化した清賀僧が、この僧が今の東油山に「正覚寺」を開きました。そして、樞の突から油を搾って灯火する方法を日本に最初に伝えたことか、油山と呼ばれるようになりました。

西油山には「天福寺」といって禪寺があり、多くの僧坊もありましたが、今は残っていません。この天福寺にあつた梵鐘は現在山口県の防府に

右図が80代の老年奇りの状態を人工的に作りだしています。身体を衰え、木自由さを失うだけ、理解し、家の中も社会も、と暮らすと、このポリフェノールが

中には広く存在している植物性食品に、大豆、納豆、味噌、醤油、味噌汁、納豆で驚くほどポリフェノールが取れます。納豆、みそ、醤油、大豆、油豆腐、揚げ等の原料である大豆には、ポリフェノールが豊富です。

右図が80代の老年奇りの状態を人工的に作りだしています。身体を衰え、木自由さを失うだけ、理解し、家の中も社会も、と暮らすと、このポリフェノールが



トイレに関するアンケート

- ### 快適なトイレづくり目指して
- ① 植物を置いている... 70%
 - ② 絵や写真を飾っている... 41%
 - ③ 芳香剤やポプリを置いている... 32%
 - ④ トイレにスリッパを置いてほしい... 28%
 - ⑤ 標語や人生訓を貼っている... 18%
 - ⑥ トイレ内で電話をする... 14%
 - ⑦ ラジオやCDデッキを置いている... 8%
 - ⑧ タオルは1度で交換する... 7%

「ハート」驚くような答えもあります。皆さんのトイレの中はどんな工夫がされているのか、ぜひ教えてください。

一杯のお茶には一杯のポリフェノールが含まれています。ポリフェノールは、カテキンという成分が豊富で、動脈硬化を予防に有効です。

ポリフェノールは植物性食品に豊富です。納豆、みそ、醤油、大豆、油豆腐、揚げ等の原料である大豆には、ポリフェノールが豊富です。納豆、みそ、醤油、大豆、油豆腐、揚げ等の原料である大豆には、ポリフェノールが豊富です。

日本型食生活

無糖質に似たように、砂糖を含まない食品は、動脈硬化を予防に有効です。ポリフェノールは、動脈硬化を予防に有効です。

天満宮に据えられ、国の重要文化財に指定されています。正覚寺が防府にあり、多くの僧坊もありましたが、今は残っていません。この天福寺にあつた梵鐘は現在山口県の防府に